



Formato N° 07
Estaciones de Bombeo de Agua Potable
Al 31 de Diciembre del 2015

| Localidad/ Estación de bombeo | Capacidad de bombeo (lps) | Estado de conservación | Proporción de Agua Bombeada (%) | Ubicación |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Puno | 855 | | 100% | |
| E.B. 1 Chimú | 150 | Regular | 17.54% | Chimú |
| E.B. 2 Chimú | 150 | Regular | 17.54% | Chimú |
| E.B. - 01 | 160 | Regular | 18.71% | Aziruni |
| E.B. - 02 | 110 | Bueno | 12.87% | Aziruni |
| E.B. - 03 | 75 | Bueno | 8.77% | Aziruni |
| E.B. - 04 | 100 | Bueno | 11.70% | Manto Nueva Esperanza |
| E.B. - 05 | 27 | Bueno | 3.16% | San Miguel |
| E.B. R2500 | 20 | Bueno | 2.34% | Ricardo Palma |
| E.B. R2500 | 60 | Bueno | 7.02% | Ricardo Palma |
| E.B. - 30 | 3 | Bueno | 0.35% | Aracmayo |
| DESAGUADERO | 27 | | 100% | |
| E.B. Cumi | 27 | Bueno | 100% | Pozo Cumi |

Fuente: División de Operación y Mantenimiento.